# Raspberry Pi Pico用オシロスコープ基板 DIYキット PL2302KIT 組立説明書

SKU: 8849 コード: PICOLABO-03

https://picolabo.org/pl2302kit/

# 

# 1. 準備

- 〇 構成品の種類・数量をご確認ください。(多めに入っている場合もあります)
- 〇 工具:はんだごて はんだ ピンセット ラジオペンチ ニッパ ドライバー テスター等

#### 2. 組立手順

- ① 裏面の表面実装部品を 小さ部品 ⇒ 大きな部品 の順に はんだ付けします。 ※ 部品表の赤文字の部品は取付方向の指定があるのでご注意ください。
- ② 挿入部品(部品表の太枠)を表面から挿入して裏面からはんだ付けします。 J1-J6には お好みの2.54mmピッチコネクタをご使用いただくこともできます。

#### 3. チェック


- ③ 部品の位置・向き・はんだ付け状態などが正しいことを確認します。
- ④ テスターでチェック端子の[+3V3]と[GND]間、および[-3V3]と[GND]間の抵抗値 を測定し、いずれも1kΩ以上であることを確認します。
- ⑤ Raspberry Pi Pico を取り付けて USB電源やAndroid端末を接続し、チェック端子 [+3V3]の電位が約+3.3V、[-3V3]の電位が約-3.3Vであることを確認します。

# 4. 設定・使い方

使用方法などはこちら⇒ https://picolabo.org/pl2302afe/


### その他

- 部品の端子が曲がっていた場合はラジオペンチ等で修正してご使用ください。
- パッシブプローブを使用する場合は、CN1.CN2に BNCコネクタ(B-057-HP 秋月 電子)などを別途ご用意の上で取り付けてください。
- 部品表の赤文字の部品は**取付方向指定がある**のでマークの位置をご確認ください。



ダイオード


SW3, SW4は側面の金属部分の形状を目 印にして下図の向きで実装してください。




# 構成品一覧(部品表)

# 赤文字は取付方向指定あり

No.	部品名	部品番号	定数・型式・処理等	表示	数量	形状・備考
1	チップコンデンサ	C1-C6	10uF/25V	C106	6	2012
2	チップコンデンサ	C7-C11	0.1uF/50V	C104	5	1608
3	チップコンデンサ	C12-C15	200pF/50V	C201	4	1608
4	チップ抵抗	R1, R2	1MΩ/50V	R105	2	1608
5	チップ抵抗	R3, R4	220kΩ/50V	R224	2	1608
6	チップ抵抗	R5-R8	100kΩ/50V	R104	4	1608
7	チップ抵抗	R9, R10	30kΩ/50V	R303	2	1608
8	チップ抵抗	R11, R12	15kΩ/50V	R153	2	1608
9	チップ抵抗	R13-R16	2.7kΩ/50V	R272	4	1608
10	チップ抵抗	R17-R28	1kΩ/50V	R102	12	1608
11	チップ抵抗	R29, R30	180Ω/50V	R181	2	1608
12	ダイオード	D1-D6	1N5819WS 相当	-	6	SOD323
13	オペアンプ	U1	TP2264-SR	_	1	SOIC14
14	レギュレータ +3.3V	U2	UR133AG-33-AB3-C-R	_	1	SOT89-3
15	チャージポンプ	U3	ICL7660 相当	_	1	SOIC8
16	レギュレータ -3.3V	U5	XC6201P332MR-G	-	1	SOT23-3
17	トリマコンデンサ	TC1, TC2	30pF	-	2	挿入部品
18	スライドスイッチ SPDT	SW1, SW2	SS12D00G3 相当	-	2	挿入部品
19	スライドスイッチ DP3T	SW3, SW4	MSS23D18 相当	_	2	挿入部品
20	ピンソケット 1x2ピン	J1-J3	-	-	3	挿入部品
21	ピンソケット 1x10ピン	J4	_	-	1	挿入部品
22	ピンソケット 1x20ピン	J5, J6	-	-	2	挿入部品
23	ピンヘッダ 1x20ピン	-	-	-	2	RPi Pico用
24	PL2302AFE プリント配線板	-	無鉛はんだレベラー	-	1	88mmx31mm



おもて面(部品面)レイアウト



うら面(はんだ面)レイアウト

